

# 新里町大久保・関

⑦  
 ・竹が道路に覆いかぶさり見通し悪く通行の妨げ

⑮  
 ・「大久保」の信号に歩行者用信号を

⑧  
 ・しだれ桜が道路にはみ出している  
 ・園の送迎やトラックの通行が多い

⑨  
 ・事故が多い  
 ・カーブで見通しが悪い  
 ・押しボタン式の信号設置を

⑩  
 ・速度違反と思われる車が多いので予告灯が必要  
 ・横断歩道で止まらない車が多い  
 ・ガードレールの設置を

⑪  
 ・横断歩道そばの草が伸びていて車を確認しづらい

⑫  
 ・運送会社の駐車場・荷物置き場が周囲から死角になっている

⑬  
 ・農業用水管理用の土地  
 ・竹藪で見通しが悪い

⑭  
 ・信号か横断歩道の設置を